



На клеммы KL10 - KL41

На клеммы KL120 - KL151

На клеммы KL72 - KL95

На клеммы KL42 - KL71

На клеммы KL96 - KL119

ВЫХОД

ВХОД_1

ВХОД_3

ВХОД_2

ВХОД_4

ВХОД_КВ1-КВ9

МА-01 Б1

МА-01 Б2

МА-01 Б3

Схема соединений ШК-15 и МА-01