



К кабелю питания
от УР-М

Кабель к разъёму
питания
ФМИ-3

**Плата
ретранслятора
A1**

**Разъём для
подключения
входных и выходных
линий**

**Индикатор
входного
сигнала**

**Индикатор
выходного
сигнала**

ЭСИЧ-М. Ретранслятор. Схема соединений

Рис. 3.